

CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SERVIZI  
AGLIANA – MONTALE QUARRATA

**CIS SPA**

**PROGETTO ESECUTIVO  
DI MESSA IN SICUREZZA**  
Marzo 2017

Area ex discarica Via W Tobagi 16/a  
Montale (PT)

**Allegato  
fotografico**

**INGEGNERIA**

Dott. Ing. Antonio Matucci



**GEOLOGIA**

Dott. Geol. Giorgio Matassi



**CHIMICA**

Dott. Chim. Gian Luca Seravalli



Servizi, tecnologie ed ingegneria per  
l'ambiente





## **1 PREMESSA**

In questo allegato verranno mostrate le foto relative allo stato attuale dell'area di intervento presso l'impianto di termovalorizzazione di Montale, con particolare riferimento alle zone interessate dalla realizzazione degli interventi descritti nella Relazione Tecnica Generale (cfr elab. CI853-001-REL-R0).

## **2 PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE POSTAZIONI FOTOGRAFICHE**

Per l'individuazione e le notazioni dei punti di ripresa delle foto di seguito riportate si rimanda all'elab. Grafico CI853-002-CIV-R0 "Piano planoaltimetrico e punti di rilievo fotografico" per comodità e facilità di lettura le foto sono suddivise per gruppi secondo le 5 zone d'intervento individuate nella stessa Relazione Generale prima citata.

### **2.1 ZONA 1 – AREA A VERDE E ATTUALE PARCHEGGIO PERSONALE CIS**



*Foto 1 - Vista cabina metano dall'interno del piazzale Lato Nord*



*Foto 2 - Vista spazio a verde sul retro della cabina metano*



*Foto 3 - Vista spazio a verde lungo muretto di confine su Via Tobagi*



*Foto 4 - Vista spazio a verde attuale lungo muretto di confine su Via Tobagi*



*Foto 5 - Vista spazio a verde attuale lungo muretto di confine su Via Tobagi*



*Foto 6 - Vista spazio a verde attuale lungo muretto di confine su Via Tobagi e restringimento di passaggio dal Piazzale Nord allo spazio di sosta prossimo all'accesso da Via Guido Rossa*



*Foto 7 - Vista spazio di sosta attuale prossimo all'accesso da Via Guido Rossa*



*Foto 8 - Vista area a verde di separazione degli spazi di sosta dal percorso di ingresso da Via Guido Rossa*




*Foto 9 - Vista area a verde di separazione degli spazi di sosta e del punto di ingresso da Via Guido Rossa*

## 2.2 ZONA 3 – AREA A VERDE LATO EST, COSTITUITA DA CUMULO DI TERRA SOPRAELEVATO RISPETTO AI PIAZZALI



*Foto 10- Vista area a verde dal punto di ingresso da Via Guido Rossa*



*Foto 11- Vista area a verde e Deposito Ceneri dal percorso di ingresso da Via Guido Rossa*



*Foto 12- Vista area a verde dal varco di uscita su Via Guido Rossa*



*Foto 13- Vista varco di ingresso da Via Guido Rossa e Ufficio Pesa*



*Foto 14- Vista piazzale e muretto di contenimento zona a verde dal Piazzale Inceneritore*



*Foto 15- Vista piazzale e percorsi interni in direzione del confine con Via Mattei  
Via di contenimento zona a verde dal Piazzale Inceneritore*



*Foto 16- Vista area a verde piazzale direzione Nord*



*Foto 17 - Vista area a verde piazzale direzione Nord*



*Foto 18 - Vista area a verde dal piazzale inceneritore*



*Foto 19 - Vista area a verde e Deposito Ceneri Direzione Via Mattei*



*Foto 20 - Vista elementi arborei e vegetazione nel tratto iniziale della nuova linea di drenaggio  
Lungo il lato Est*



*Foto 21 – Vista area verde e del filare alberato lungo il confine Est*



*Foto 22 – Vista area verde e del filare alberato lungo il confine Est, dove si apprezza la depressione del cumulo andando verso la proprietà confinante.*



*Foto 23 – Vista area verde e del Deposito Ceneri sul colmo del cumulo sopraelevato, dove si apprezza la natura granulare del terreno*



*Foto 24 – Vista panoramica dell'area verde con punto di vista dal Deposito Ceneri*

### 2.3 ZONA 4 – AREA A VERDE ADIACENTE AL DEPOSITO CENERI



*Foto 25 – Vista spazio a verde sul retro del Deposito Ceneri, dove si apprezza la depressione del cumulo andando verso la proprietà confinante*



*Foto 26 – Vista spazio a verde ed angolo SE dell’insediamento sul retro del Deposito Ceneri, dove si apprezza la sopraelevazione dell’area rispetto alla proprietà confinante*



*Foto 27 – Vista piazzale ed inceneritore dal deposito ceneri*



*Foto 28 – Vista piazzale ed inceneritore dal deposito ceneri*



*Foto 29 – Vista frontale del Deposito Ceneri*

## 2.4 ZONA 5 – AREA A VERDE LATO SUD LUNGO VIA MATTEI



*Foto 30 – Vista muretto di cinta dalla strada pubblica*



*Foto 31 – Vista muretto di cinta e vegetazione dalla strada in direzione di Via Guido Rossa*



*Foto 32 – Vista generale del muretto di cinta e vegetazione dalla strada*



*Foto 33 – Vista dello spigolo SE del muretto di cinta e vegetazione dalla strada*



*Foto 34 – Vista del muretto di cinta e vegetazione lungo Via Mattei dall'interno dell'area*



*Foto 35 – Vista del muretto di cinta e vegetazione lungo Via Mattei dall'interno dell'area, in prossimità dello spigolo SO del confine*



*Foto 36– Vista generale dell’area a verde lungo Via Mattei dall’interno dell’area, a partire dallo spigolo SO del confine*



*Foto 37 – Vista del muretto di cinta e vegetazione dall’interno dell’area, nel tratto terminale in prossimità dello spigolo SO del confine*

## 2.5 ZONA 2– AREA A VERDE ESTERNA ALL’INCROCIO TRA VIA TOBAGI E VIA ROSSA



*Foto 38 – Vista area a verde da Via Guido Rossa*



*Foto 39 – Vista area a verde dall’incrocio tra Via Guido Rossa e Via Tobagi*



*Foto 40– Vista area a verde da Via Tobagi*



*Foto 41– Vista area a verde da Via Tobagi*